



# Besiktningssprotokoll

## Återkommande besiktning

Kontroll tredjepartsställning  
Besiktning enligt BFS 2011:12 med ändringar



<b>Skötselfirma</b> Hissen El Mek Verkstad AB  Montebellogetan 1-3 112 62 Stockholm	<b>Kund</b> Brf Bojen 9 Kerstin Lasu  Industrigatan 14 112 46 Stockholm
---	--

Besiktningdag: 2024-08-14  
Besiktningstyp: Återkommande besiktning  
Förfallomånad: 2025-09  
Besiktningintervall: 1

Ordernr:  
Anläggning: Brf Bojen 9

**Reg. nr:** 51432  
Platsnr:  
Objekttyp: Personhiss  
Uppställningsplats: Industrigatan 014  
Postadress: 112 46 Stockholm

Tillverkare: Graham Brothers  
Tillverkningsnr:  
Installatör:  
Maxlast, kg: 240  
Antal personer: 3

**Bedömning:** Ger betryggande säkerhet.

**Säkerhetsbrister:**  
Inga.

**Noteringar:**

1) Hissen är utrustad med manuell korgdörr samt slagdörr till stannplan, detta utgör ökad risk för klämning. (Kvarstår sedan 2019-06-05)

**Fasta noteringar:**  
Inga.

Utskriftsdatum: 2024-08-15	Besiktningssingenjör: David Wide	
<b>Adress:</b> Hissbesiktningar i Sverige AB Enhagslingen 1 B 187 40 Täby	<b>Telefon:</b> 08-732 01 35 <b>E-post:</b> <a href="mailto:info@hissbesiktningar.se">info@hissbesiktningar.se</a>	<b>Org. Nr:</b> 556450-3968 Innehar F-skattsedel <a href="http://www.hissbesiktningar.se">www.hissbesiktningar.se</a>